

Návod na obsluhu

Bezpečnosť

- Neinštalujte toto zariadenie počas búrky.
- Používajte iba vo vnútorných priestoroch.
- Neinštalujte prepäťovú ochranu v teplem alebo príliš vlhkom prostredí.

Inštalácia

1. Zapojte prepäťovú ochranu jedine do uzemnenej zásuvky.
2. Zapojte napájaciu šnúru spotrebičov ktoré chcete chrániť pred prepätím do prepäťovej ochrany.
3. Zapojte prívodný dátový kábel z telefónneho prístroja, alebo modemu (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným telefónnym káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na Vašom prístroji označený ako vstup.
4. Zapojte prívodný dátový kábel Vášho počítača (kategórie 5 10/100T) (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným dátovým káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na sieťovej karte Vášho počítača označený ako vstup.
5. Zapojte prívodný koaxiálny kábel z Vášho televízneho prijímača (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným koaxiálnym káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na Vašom prístroji označený ako vstup.
6. Zapnite vypínač.

Indikátor ochrany

Keď je jednotka pripojená a zapnutá, svieti Indikátor ochrany signalizuje tak, že je prepäťová ochrana schopná ochrániť vaše zariadenie pred nebezpečným elektrickým prepätím. Keď indikátor nesvieti, i keď je prepäťová ochrana zapojená a zapnutá, bola jednotka pravdepodobne poškodená a nie je schopná vaše zariadenie chrániť.

Káblový organizér

pomáha pri zoradení káblov. Jemným ťahom vytiahnite káblový organizér na doraz (asi 2 cm) a vložte káble ktoré chcete usporiadať. Jemným tlakom organizér zatlačte do uzavretej polohy.

Návod na obsluhu

Bezpečnosť

- Neinštalujte toto zariadenie počas búrky.
- Používajte iba vo vnútorných priestoroch.
- Neinštalujte prepäťovú ochranu v teplem alebo príliš vlhkom prostredí.

Inštalácia

1. Zapojte prepäťovú ochranu jedine do uzemnenej zásuvky.
2. Zapojte napájaciu šnúru spotrebičov ktoré chcete chrániť pred prepätím do prepäťovej ochrany.
3. Zapojte prívodný dátový kábel z telefónneho prístroja, alebo modemu (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným telefónnym káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na Vašom prístroji označený ako vstup.
4. Zapojte prívodný dátový kábel Vášho počítača (kategórie 5 10/100T) (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným dátovým káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na sieťovej karte Vášho počítača označený ako vstup.
5. Zapojte prívodný koaxiálny kábel z Vášho televízneho prijímača (podporované v závislosti od typu Vašej prepäťovej ochrany) do konektora na prepäťovej ochrane označenom ako vstup. Dodaným koaxiálnym káblom prepojte konektor na Vašej prepäťovej ochrane označený ako výstup a konektor na Vašom prístroji označený ako vstup.
6. Zapnite vypínač.

Indikátor ochrany

Keď je jednotka pripojená a zapnutá, svieti Indikátor ochrany signalizuje tak, že je prepäťová ochrana schopná ochrániť vaše zariadenie pred nebezpečným elektrickým prepätím. Keď indikátor nesvieti, i keď je prepäťová ochrana zapojená a zapnutá, bola jednotka pravdepodobne poškodená a nie je schopná vaše zariadenie chrániť.

Káblový organizér

pomáha pri zoradení káblov. Jemným ťahom vytiahnite káblový organizér na doraz (asi 2 cm) a vložte káble ktoré chcete usporiadať. Jemným tlakom organizér zatlačte do uzavretej polohy.