








FSMH1321
FSMH1351SM
FSMH13101SM
FSMH13151SM
FSMH1321J
FSMH1321JSM
FSMH1321JMD




588780 - 51 CZ





Přeloženo z původního návodu





www.blackanddecker.eu











Použití výrobku

Váš parní mop BLACK+DECKER™ FSMH1321, FSMH13515M, FSMH13101SM, FSMH13151SM, FSMH1321J, FSMH1321JSM, FSMH1321JMD je určen k dezinfekci a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

Bezpečnostní pokyny



Varování!

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručky týkající se bezpečnosti, údržby a oprav. Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod k obsluze.

Štítky na zařízení

Na zařízení jsou následující piktogramy a také datový kód:



POZOR Horká pára



Je-li zařízení používáno obráceně, bude z něj kapat voda



Pára uniká ze všech stran



Nenechávejte toto zařízení bez dozoru v blízkosti dětí



Pouze ruční mytí

Popis

Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Otočný volič Autoselect™
3. Rukojeť ručního parního čističe
4. Víčko plnicího otvoru
5. Ruční parní čistič
6. Rukojeť
7. Horní příchytka napájecího kabelu
8. Hlavní rukojeť
9. Spodní příchytka napájecího kabelu
10. Uvolňovací tlačítko ručního parního čističe
11. Rám parního čističe
12. Hlava na podlahu
- 12a. Hlava na podlahu s dávkovačem páry
- 12b. Nástavec na koberce (pro použití na koberce)
13. Podložka pro čištění podlah
14. Uvolňovací výstupek podložky pro čištění podlah
15. Držák na zavěšení
16. Parní hadice
17. Parní tryska
18. Zahnutý kartáč (pro odstraňování odolných nečistot)
19. Kartáč (pro použití na obklady/spáry)
20. Stěrka (pro použití na sprchové zástěny/skla/zrcadla/oděvy/čalounění)
- 20a. Návlek na stěrku

21. Velká stěrka (pro použití na sprchové zástěny/skla/zrcadla/oděvy/čalounění)
- 21a. Návlek na velkou stěrku
22. Parní jednotka pro kartáč
- 22a. Parní drátěný kartáč (pro použití na grily a trouby)
- 22b. Parní kartáč (pro použití na grily/trouby/varné desky/kohouty/spáry)
- 22c. Široký parní kartáč (pro použití na větší pracovní plochy)
23. Tvarovaná hlavice (pro použití na oděvy/čalounění/větší pracovní plochy)
- 23a. Podložka na rovné plochy
- 23b. Příslušenství pro napařování oděvů (pro použití na oděvy/čalounění)
- 23c. Kartáč pro napařování oděvů (pro použití na oděvy/čalounění)
- 23d. Podložka pro napařování oděvů (pro použití na oděvy/čalounění)
24. Podložka pro napařování tkanin a oděvů (pro použití na oděvy/čalounění)
25. Rukavice SteaMitt™
26. Hadice rukavice SteaMitt™
27. Podložka rukavice SteaMitt™
28. Nastavitelná tryska

Конфигурация

	F S M H 1 3 2 1	F S M H 1 3 5 1 S M	F S H 1 3 1 0 1 S M	F S M H 1 3 1 5 1 S M	F S M H 1 3 1 5 1 S M	F S M H 1 3 2 1 J	F S M H 1 3 2 1 J S M	F S M H 1 3 2 1 J M D	N A S T A V E N Í
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VŠE
12a			✓	✓	✓	✓	✓	✓	VŠE
12b				✓	✓	✓	✓	✓	VŠE
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VŠE
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VŠE
18	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	•
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	...
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
20a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
21									•
21a									•
22				✓	✓				VŠE
22a				✓	✓				VŠE
22b				✓	✓				VŠE
22c				✓	✓				VŠE
23									VŠE
23a									VŠE
23b									•
23c									•
23d									•
24									•
25				✓	✓				Není k dispozici
28					✓				VŠE

Sestavení



Varování! Před provedením následujících operací se ujistěte, zda je toto zařízení vypnuto, zda je odpojeno od zdroje napětí, zda je vychladlé a zda neobsahuje žádnou vodu.

Upevnění rukojeti (obr. A)

- ♦ Nasuňte spodní část rukojeti (8) do horní části rámu mopu (11) tak, aby došlo k řádnému zaskočení.

Vložení ručního parního čističe (obr. B)

- ♦ Uchopte zadní část rámu parního mopu (11). Zatlačte ruční parní čistič (5) řádně do rámu parního mopu (11) tak, aby došlo k řádnému usazení jeho styčné plochy (11a) a k řádnému zajištění.

Vyjmutí ručního parního čističe (obr. B)

- ♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko (10) na rámu parního mopu (11), zvedněte ruční parní čistič (5) ze styčné plochy (11a) a vyjměte jej z rámu parního mopu (11).

Upevnění čisticí podložky (obr. C)

Výměnné čisticí podložky můžete zakoupit u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (kat. č. FSMP20-XJ).

- ♦ Položte čisticí podložku (13) na podlahu tak, aby byla rychloupínací strana otočena nahoru.
- ♦ Přitlačte parní mop zlehka dolů na čisticí podložku (13).

Poznámka: Tento výrobek může být dodáván se standardní hlavou na podlahu (12) nebo s hlavou na podlahu s dávkovačem páry (12a). V obou případech používejte pro upevnění čisticí podložky tyto pokyny.

Pozor! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Sejmutí čisticí podložky

Pozor! Při výměně čisticí podložky u vašeho parního mopu vždy noste vhodnou obuv.

Nenoste pantofle nebo obuv s otevřenou špičkou.

- ♦ Vraťte rukojeť (8) do svislé polohy a proveďte vypnutí parního mopu.
- ♦ Počkejte, dokud nedojde k vychladnutí parního mopu (zhruba 5 minut).
- ♦ Uvolněte rychloupínání parního mopu a zvedněte jej z čisticí podložky.

Pozor! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu.

Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Plnění nádržky vodou (obr. Q)

Poznámka! Naplňte nádržku čistou vodou (nepoužívejte

žádné přísady nebo chemikálie).

Poznámka! V oblastech s velmi tvrdou vodou doporučujeme použití deionizované vody.

- ♦ Otevřete plnicí otvor (4) vyklopením víčka plnicího otvoru směrem nahoru.
- ♦ Naplňte nádržku vodou (nepoužívejte žádné přísady nebo chemikálie).

Varování! Při plnění odpojte parní mop od napájení a udržujte jej ve vodorovné poloze.

Varování! Nádržka na vodu má objem 0,5 l. Nedoplňujte do nádržky nadměrné množství vody.

- ♦ Zavřete víčko plnicího otvoru (4).

Poznámka! Ujistěte se, zda je víčko plnicího otvoru řádně zajištěno.

Upevnění nástavce na koberce (12b) (Pouze pro použití na koberce)

- ♦ Položte nástavec na koberce (12b) na podlahu.
- ♦ Upevněte čisticí podložku k hlavě na podlahu (12).
- ♦ Zlehka přitlačte parní mop dolů na nástavec na koberce (12b) tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění.

Pozor! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Sejmutí nástavce na koberce

Pozor! Při výměně nástavce na koberce u vašeho mopu vždy noste vhodnou obuv. Nenoste pantofle nebo obuv s otevřenou špičkou.

- ♦ Vraťte rukojeť (8) do svislé polohy a proveďte vypnutí parního mopu.
- ♦ Počkejte, dokud nedojde k vychladnutí parního mopu (zhruba 5 minut).
- ♦ Šlápněte špičkou boty na výstupek pro sejmutí nástavce na koberce a řádně jej přišlápněte.
- ♦ Zvedněte parní mop z nástavce na koberce.

Pozor! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Nasazení hadice a příslušenství na ruční parní čistič (obr. G - O)

Varování! Před každým použitím zkontrolujte těsnění mezi propojovacím bodem na ručním parním čističi (5) a parní hadicí (16). Není-li toto těsnění funkční nebo je-li poškozeno, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis. V tomto případě zařízení nepoužívejte.

Upevnění hadice

- ♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko parní hadice (16a) nacházející se na parní hadici (16).
- ♦ Připevněte parní hadici (16) k ručnímu parnímu čističi (5),

uvolněte uvolňovací tlačítko parní hadice (16a) a ujistěte se, zda došlo k řádnému zajištění.

Důležité! Ujistěte se, zda je parní hadice (16) bezpečně připojena k ručnímu parnímu čističi (5). Uniká-li ze spojovacího bodu pára, hadice není správně připojena. Vypněte zařízení, nechte jej vychladnout a potom hadici sejměte a znovu upevněte.

Nasazení příslušenství (obr. H)

- ♦ Srovnejte výstupky na parní trysce (17) s drážkami na příslušenství.
- ♦ Nasadte příslušenství na parní trysku (17) a otočte toto příslušenství proti směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění.

Důležité! Každé příslušenství, mimo rukavici SteaMitt™ (25), které má svou vlastní hadici a spojku (26), musí být při použití upevněno k parní hadici (16).

Sejmutí hadice a příslušenství

Varování! Parní hadice (16), parní tryska (17) a příslušenství jsou během použití horké. Před sejmutím nechte čistič a každé příslušenství řádně vychladnout.

Sejmutí příslušenství

- ♦ Otočte příslušenství ve směru pohybu hodinových ručiček a potom toto příslušenství sejměte z hadice (16).

Sejmutí hadice

- ♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko parní hadice (16a) nacházející se na parní hadici (16) a sejměte ji z ručního parního čističe.

Rukavice SteaMitt™

Rukavice BLACK+DECKER™ SteaMitt™ je určena pro dezinfekci a čištění dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch a povrchů v koupelně. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

Upevnění hadice rukavice SteaMitt™ k ručnímu parnímu čističi

Varování! Před každým použitím zkontrolujte těsnění mezi propojovacím bodem na ručním parním čističi (5) a hadicí rukavice SteaMitt™ (26). Není-li toto těsnění funkční nebo je-li poškozeno, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis. V takovém případě toto zařízení nepoužívejte.

- ♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko hadice rukavice SteaMitt™ nacházející se na hadici rukavice SteaMitt™ (26).
- ♦ Připevněte hadici rukavice SteaMitt™ (26) k ručnímu parnímu čističi (5), uvolněte uvolňovací tlačítko hadice rukavice SteaMitt™ a ujistěte se, zda došlo k řádnému zajištění.

Důležité! Ujistěte se, zda je hadice rukavice SteaMitt™ (26) bezpečně připojena k ručnímu parnímu čističi (5). Uniká-li ze spojovacího bodu pára, hadice není správně

připojena.

Vypněte zařízení, nechte jej vychladnout a potom hadici sejměte a znovu upevněte.

Upevnění čisticí podložky k rukavici SteaMitt™ (obr. L)

- ♦ Upevněte čisticí podložku (27) k rukavici SteaMitt™ (25) pomocí pásek se suchými zipy (27a), které se nachází na horní části čisticí podložky a upevněte tyto pásky k suchým zipům (25a), které se nachází na spodní straně rukavice SteaMitt™ (4). Proveďte řádné přitlačení.

Varování! Rukavice SteaMitt™ nesmí být používána bez upevněné čisticí podložky.

Poznámka: Rukavice SteaMitt™ může používat 3 typy čisticích podložek s různou tloušťkou. Nejtenčí podložka může být používána pro čištění předmětů, jako jsou například kohoutky atd. Nejsilnější podložky mohou být použity na větší rovné plochy.



Varování! Vždy používejte rukavici SteaMitt™ tak, jak je zobrazeno na obr. M, s rukou uvnitř ochranné rukavice.



Varování! Nikdy se nepokoušejte rukavici SteaMitt™ používat uchopením za její vnější povrch, jak je zobrazeno na obr. N. Došlo by k vašemu opaření.



Varování! Nepoužívejte rukavici SteaMitt™ v omezených prostorech, jak je zobrazeno na obr. O.



Varování! Dojde-li při práci k problému, použijte pro rychlé sejmutí rukavice SteaMitt™ z vaší ruky nášivku, která je zobrazena na obr. P.



Varování! Nepoužívejte rukavici SteaMitt™ na studená skla, jako jsou okna, protože by mohlo dojít k jejich poškození rychlou změnou teploty.



Varování! Nikdy nemiřte touto rukavicí na sebe nebo na jakékoli jiné osoby.

Poznámka: Je-li použita rukavice SteaMitt™, ovládání páry je odpojeno a následně je omezen průtok páry.

Použití

Důležité! Toto zařízení zabije 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků, je-li používáno podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze, s podložkou s mikrovláken a souvisle po dobu 90 sekund.

Zapnutí a vypnutí

- ♦ Chcete-li toto zařízení zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
- ♦ Chcete-li toto zařízení vypnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).

Poznámka: Před stisknutím tlačítka přívodu páry mějte ruce vždy uvnitř rukavice SteaMitt™.

Pozor! Nikdy neopouštějte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu.

Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Pozor! Po použití parní mop vždy vyprázdněte.

Poznámka! Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.

Technologie Autoselect™ (obr. R)

Tento parní mop je vybaven otočným voličem Autoselect™ (2), který zobrazuje různé typy čištění. Používá se pro volbu správného provozního režimu pro určitý druh čištění.

Při použití funkce Autoselect™ zvolte otočením voliče (2) jednu z následujících aplikací. Držte stisknuto tlačítko, dokud nebude zvolena požadovaná aplikace.

Nastavení	Parní mop	Ruční čistič
	Dřevo/Vrstvená deska	Vysoká teplota páry pro čištění oken ●
	Kámen/Mramor	● ●
	Dlaždice/Vinyl	Nízká teplota páry na značné znečištění ● ● ●

Parní mop zvolí pro dané čištění správné množství páry.

Poznámka: Před použitím parního mopu se vždy ujistěte, zda byla provedena správná volba.

Dávkovač páry (obr. C1) (k dispozici pouze pro modely FSMH1310SM, FSMH13151SM)

Tato hlava na podlahu s dávkovačem páry (12a) je vybavena pedálem, který pomáhá odstraňovat odolné nečistoty nebo skvrny.

- Při práci s parním mopem sešlápněte tento pedál, aby došlo k zvýšení výkonu.
- Chcete-li se vrátit do původního režimu, znovu sešlápněte tento pedál.

Rady pro optimální použití

Všeobecně

Upozornění: Nikdy nepoužívejte parní mop bez upevněné čisticí podložky.

- Před použitím parního mopu podlahu vždy vysajte nebo zameťte.
- Nejjednodušší způsob použití mopu je sklonění rukojeti v úhlu 45° a pomalé čištění malé plochy.
- Používejte v tomto parním mopu pouze vodu bez jakýchkoli přísad nebo chemikálií. Při odstraňování odolných nečistot z vinylových krytin nebo linolea můžete před použitím parního čističe provést předběžné čištění jemným saponátem a vodou.

Čištění parním mopem

- Vložte ruční parní čistič (5) do těla parního mopu (11).
- Položte čisticí podložku (13) na podlahu tak, aby byla rychloupínací strana otočena nahoru.
- Přitlačte parní mop zlehka dolů na čisticí podložku (13).
- Připojte mop k elektrické síti.
- Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
- Pomocí voliče Autoselect™ (2) vyberte požadované nastavení. Po několika sekundách začne z parní hlavičky vycházet pára.

Poznámka! Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.

- Než se pára dostane do čisticí podložky, potrvá to několik sekund. Nyní bude parní mop lehce klouzat po dezinfikovaném/čištěném povrchu.
- Pomalu parním mopem pohybujte po podlaze dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě vyčištěno.
- Jakmile použití parního mopu ukončíte, nastavte jeho rukojeť (8) do svislé polohy, ujistěte se, zda je podepřena a proveďte vypnutí mopu. Počkejte, dokud nedojde k vychladnutí parního mopu (zhruba pět minut).

Pozor! Sledování množství vody v nádržce je velmi důležité. Chcete-li dolít vodu do nádržky a pokračovat v dezinfekci/čištění, postavte mop do svislé polohy, ujistěte se, zda je podepřena rukojeť a proveďte vypnutí mopu. Odpojte parní čistič od síťové zásuvky a naplňte nádržku vodou.

Pozor! Nikdy neopouštějte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (8) podepřenou ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.

Čištění koberců

- Položte čisticí podložku (13) na podlahu tak, aby byla rychloupínací strana otočena nahoru.
- Přitlačte parní mop zlehka dolů na čisticí podložku.
- Položte nástavec na koberce (12b) na podlahu.
- Zlehka přitlačte mop dolů na nástavec na koberce tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění.
- Připojte mop k elektrické síti.
- Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
- Voličem Autoselect™ (2) vyberte nastavení Dřevo/Vrstvená deska.
- Pomalu pohybujte parním mopem po koberci dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě vyčištěno.
- Jakmile použití parního mopu ukončíte, nastavte jeho rukojeť (8) do svislé polohy a proveďte vypnutí mopu. Počkejte, dokud nedojde k vychladnutí parního mopu (zhruba pět minut).

Po použití

- ◆ Nastavte volič Autoselect™ (2) do polohy vypnuto.
- ◆ Počkejte, dokud nedojde k vychladnutí parního mopu.
- ◆ Odpojte napájecí kabel parního mopu od síťové zásuvky.
- ◆ Vyprázdněte nádržku na vodu.
- ◆ Sejměte čisticí podložku (13) a operte ji, aby byla připravena na další použití (při praní dodržujte pokyny uvedené na čisticí podložce).
- ◆ Naviňte napájecí kabel kolem příchytek (7 a 9).
- ◆ Můžete použít držák na zavěšení (15) nacházející se v rukojeti (6), díky kterému můžete váš parní mop zavěsit na vhodný hák na zdi. Vždy se ujistěte, zda váš hák na stěně bezpečně unese hmotnost tohoto parního mopu.

Použití ručního parního čističe

Varování! Toto zařízení nebude vytvářet páru, pokud nebude připojeno k rámu parního čističe (11) nebo pokud k němu nebude připojena parní hadice (16).

Varování! Používejte zařízení pouze v horizontální poloze.

- ◆ Nasadte požadované příslušenství.
- ◆ Připojte ruční parní čistič k elektrické síti.
- ◆ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Ruční parní čistič se rozehřívá přibližně 15 sekund.
- ◆ Pomocí voliče Autoselect™ (2) vyberte požadované nastavení. Po několika sekundách začne z parní hlavice vycházet pára.

Poznámka! Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.

- ◆ Jakmile dokončíte práci s tímto ručním parním čističem, nastavte volič Autoselect™ (2) do polohy vypnuto. Vypněte jednotku stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (1) a odpojte ji od elektrické sítě. Před uložením počkejte, dokud nedojde k vychladnutí tohoto zařízení (asi pět minut).

Příslušenství

Výkon vašeho výrobku závisí na použitém příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho zařízení. Použitím tohoto příslušenství docílíte nejlepšího výsledku, jaký vám vaše zařízení může poskytnout.

Technické údaje

FSMH1321		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,7

FSMH1351SM		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,7
FSMH13101SM		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
FSMH1321		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,7
FSMH1351SM		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,7
FSMH13101SM		
Hmotnost	kg	2,8
FSMH13151SM		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,8
FSMH1321J		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,7
FSMH1321JSM		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,8
FSMH1321JMD		
Napájecí napětí	V	230
Výkon	W	1300
Objem nádržky	ml	500
Hmotnost	kg	2,8

Odstraňování závad

Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle dále uvedených kroků. Nebude-li závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem BLACK+DECKER.

Problém	Krok	Možné řešení
Parní mop nelze zapnout.	1.	Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu parního mopu připojena k síťové zásuvce.
	2.	Pomocí spínače zapnuto/vypnuto (1) zkontrolujte, zda je parní mop zapnutý.
	3.	Zkontrolujte pojistku v zástrčce napájecího kabelu.
Parní mop nevytváří páru.	4.	Tento parní mop bude vytvářet páru pouze v případě, je-li ruční parní čistič (5) řádně vložen do rámu parního mopu (11) nebo je-li připojena parní hadice nebo je-li volič Autoselect™ nastaven v poloze zapnuto.
	5.	Zkontrolujte, zda je nádržka naplněna vodou. Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
	6.	Zkontrolujte krok 1, potom 2 a potom 3.
Parní mop přestane během práce vytvářet páru	7.	Zkontrolujte krok 4, potom 5 a potom 3.
Parní mop vytváří během práce příliš mnoho páry	8.	Otočte voličem Autoselect™ (2) proti směru pohybu hodinových ručiček, aby bylo omezeno množství vytvářené páry.
Parní mop vytváří během práce příliš málo páry	9.	Otočte voličem Autoselect™ (2) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby bylo množství vytvářené páry zvětšeno.
V ručním parním čističi není vytvářena žádná pára	10.	Zkontrolujte, zda je volič Autoselect™ (2) v poloze zapnuto.
	11.	Zkontrolujte krok 5, potom 1, potom 2 a potom 3.
Ruční parní čistič vytváří během práce příliš málo páry	12.	Otočte voličem Autoselect™ (2) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby bylo množství vytvářené páry zvětšeno.
	13.	Zkontrolujte krok 5.
Ruční parní čistič vytváří během práce příliš velké množství páry	14.	Otočte voličem Autoselect™ (2) proti směru pohybu hodinových ručiček, aby bylo omezeno množství vytvářené páry.
Příslušenství se z parního mopu uvolňuje	15.	Pokyny pro správné sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v části Sestavení.
Pára uniká z neobvyklých míst parního mopu	16.	Pokyny pro správné sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v části Sestavení.
Kde mohu získat další informace/ příslušenství	17.	www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop

Záruka

Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ◆ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ◆ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ◆ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ◆ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než pracovníky značkového servisu BLACK+DECKER.

Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

Navštivte naši internetovou adresu **www.blackanddecker.co.uk** a zaregistrujte si Váš výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce BLACK+DECKER a o našem výrobním programu získáte na internetové adrese **www.blackanddecker.co.uk**.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis